



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : CAMRY	Date : 01-10-26
Plate No. : 280973	Time : 12:23 PM 104535KM
Model : 2022 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: JTNB19HK4N3158231

	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:88% timing chain gasket small leak+service valve lifter+oil pump+service engine

Gear: OK

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+dent+under the car cover broken

front fander r.side+rear fander r.side small bend+change tyre+ailgnmnet

rear plastic bumper bend+two door r.side small bend+service exhoust

change front control arm bush+front glass sand damage

Paint:

no body paint

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : CAMRY	Date : 01-10-26
Plate No. : 280973	Time : 12:23 PM 104535KM
Model : 2022 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صينغ

شاصي: JTNB19HK4N3158231				
فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيينة+جير+دفرنش:

مكيينة:88% كسكيت صدر المكيينة ليك بسيط+سيرفس لفت الصبايات+طرمية الزيت+سيرفس للمكيينة

جير: OK

دفرنشات: OK

البيدي-بوشات-ملاحظات:

البيدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين+كفرات اسفل السيارة مكسورة

رفرف امامي يمين+رفرف خلفي يمين مطعوجين بسيط+تبديل توابر+ميزانية

صدام بلاستيك خلفي مطعوج+باب عدد 2 يمين مطعوج بسيط+سيرفس الاكروست

تبديل بوشات اذرعة امامية+زجاج امامي مضرب عج

صينغ:

لا يوجد صينغ في البيدي

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823