



# اف بي جي الالماني

## FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات  
Computerized Testing For All Kinds of Cars

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Car : MG-5    | Date : 29-09-26                  |
| Plate No. :   | Time : 3:27 PM 71545KM           |
| Model : 2024  | Type of Check : full check+paint |
| Color : WHITE |                                  |

CHASSI: LSJA36E33RZ054997

|       | front | rear | center | scanner check |
|-------|-------|------|--------|---------------|
| right | OK    | OK   | OK     | OK            |
| left  | OK    | OK   | OK     |               |

### Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:92%

Gear: gear box low+make vibration

Differential:OK

### Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+rear iron bumper bend

rear plastic bumper broken+mounting bend+front fander l.side small bend

under the car+under chassi small damage by stone

### Paint:

kit plastic

\* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

\* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



# اف بي جي الالماني

## FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات  
Computerized Testing For All Kinds of Cars

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| MG-5                   | Date : 29-09-26               |
| Car : 273934           | Time : 3:27 PM 71545KM        |
| Plate No. : 2024 WHITE | Type of Check : فحص شامل+صبيغ |
| Model : 2024           | Color : WHITE                 |

| شاصي: LSJA36E33RZ054997 |     |      |       |      |
|-------------------------|-----|------|-------|------|
| فحص الاسكانر            | وسط | خلفي | امامي |      |
| OK                      | OK  | OK   | OK    | يمين |
|                         | OK  | OK   | OK    | يسار |

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة: 92%

جير: يوجد ضعف في الجير+رجة

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين بسيط+صدام حديد خلفي مطعوج

صدام بلاستيك خلفي مكسور+الكراسي مطعوجة+رفرف امامي يسار مطعوج بسيط

اسفل السارة+اسفل الشاصي مضربين بسيط بالحصى

صبيغ:

كيت بلاستيك

\* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

\* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823