



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : NISSAN ALTIMA	Date : 17-06-26
Plate No. :	Time : 7:56 pm 103449KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبيغ

شاصي: 1N4BL4A9XMN394125				
فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
	OK	OK	OK	يمين
	OK	حرف راس شاصي مطعوج بسيط	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة: 92%

جير: OK كسكيت كرنكيس الجير ليك+تبديل كرسي الجير

دفرنشات: OK

البيدي-بوشات-ملاحظات:

البيدي + كيت بلاستيك مجرحين+منقرين بسيط+كفر اسفل السيارة مكسور+سيرفس بريك

صدام بلاستيك امامي مضرب+حلا بسيط اسفل السيارة+سيرفس بريك+صوفة اكسل ليك

حرف واجهة الشنطة مطعوجة بسيط+حرف اسفل البيدي مطعوج+تبديل توابير+ميزانية

اسفل السيارة+اسفل الشاصي مضربين بالحصى+سيرفس الاكزوست+باب امامي يمين مطعوج

سيفتي كرسي الاكزوست الوسطي مطعوج+تبديل ريلة اكسل امامي+سيرفس الاكسلات

صيانة للهيئة الامامية

صبيغ:

كيت بلاستيك+رفرف امامي يمين+باب خلفي يمين+جزء من رفرف خلفي يمين+المارش يمين

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : NISSAN ALTIMA	Date : 17-06-26
Plate No. : 510260	Time : 7:56 pm 103449KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: 1N4BL4A9XMN394125				scanner check
	front	rear	center	
right	OK	OK	OK	
left	OK	head chassi liner small bend	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:92%

Gear: OK gear box crankis gasket leak+change gear box mounting

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+under the car cover broken+service brake

front bumper plastic damage+under the car little rust+service brake+axle oil seal leak

rear body face liner small bend+lower body liner bend+change tyre+ailgnmnet

under the car+under chassi damage by stone+service exhoust+front door r.side bend

canter exhoust mounting safty bend+change front axle boot+service axle

over holl front suspension

Paint:

kit plastic+front fander r.side+rear door r.side+part of rear fander r.side+march r.side

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823