



# اف بي جي الالماني

## FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات  
Computerized Testing For All Kinds of Cars

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Car :<br>HYUNDAI CRETA              | Date :<br>29-09-26                  |
| Plate No. :<br>                     | Time :<br>12:11 PM 106488KM         |
| Model :<br>2022<br>Color :<br>WHITE | Type of Check :<br>full check+paint |

**CHASSI: MALPB8129NM194063**

|       | front | rear | center | scanner check |
|-------|-------|------|--------|---------------|
| right | OK    | OK   | OK     | OK            |
| left  | OK    | OK   | OK     |               |

### Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:90% service valve lifter+oil pump+service engine+change engine mounting

Gear: OK change gear box mounting

Differential:OK

### Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+rear fander r.side small bend

front glass small sand damage+change front control arm bush+service exhaust

service tyre sensor

### Paint:

no body paint

\* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

\* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



# اف بي جي الالماني

## FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات  
Computerized Testing For All Kinds of Cars

|             |               |                 |                   |
|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Car :       | HYUNDAI CRETA | Date :          | 29-09-26          |
| Plate No. : | 562640        | Time :          | 12:11 PM 106488KM |
| Model :     | 2022          | Color :         | WHITE             |
|             |               | Type of Check : | فحص شامل+صبيغ     |

شاصي: MALPB8129NM194063

| فحص الاسكانر | وسط | خلفي | امامي |      |
|--------------|-----|------|-------|------|
| OK           | OK  | OK   | OK    | يمين |
|              | OK  | OK   | OK    | يسار |

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة:90% سيرفس لفتر الصبايات+طرمة الزيت+سيرفس للمكيئة+تبديل كراسي المكيئة

جير: OK تبدل كرسي الجير

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين بسيط+رفرف خلفي يمين مطعوج بسيط

زجاج امامي مضرب عج بسيط+تبدل بوشات اذرعة امامية+سيرفس الاكروست

سيرفس سنسر التواير

صبيغ:

لا يوجد صبيغ في البدي

\* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

\* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823