



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : NISSAN NAVRA	Date : 01-10-26
Plate No. : 128010	Time : 6:23 PM 99023KM
Model : 2022 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: VSKDD3C41NA170471

	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:90% service valve lifter+oil pump+tun-up engine

Gear: change gear box mounting+service gear box small vibration

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+dent+rear door l.side bend

front door r.side bend+under the car+chassi rust+service hand brake

change tyre+ailgnmnet+front bumper loose+service tyre sensor

change battery+over holl front suspension+front bumper plastic broken

service exhoust+bonnet bolt open befor+rear fander r.side repair

Paint:

kit plastic+bonnet+rear fander l.side+rear fander r.side

* المحل غير مسؤول عن اى اضرار قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب : 90823 الدوحة - قطر
Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : NISSAN NAVRA	Date : 01-10-26
Plate No. : 128010	Time : 6:23 PM 99023KM
Model : 2022 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبيغ

شاصي: VSKDD3C41NA170471				
فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكينة+جير+دفرنش:

مكينة: 90% سيرفس لفتر الصبوبات+طرمة الزيت+تصفية للمكينة

جير: تبديل كرسي الجير+سيرفس للجير رجة بسيط

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين+باب خلفي يسار مطعوج

باب امامي يمين مطعوج+حلا اسفل السيارة+الشاصي+صيانة للهندريك

تبديل توابر+ميزانية+صدام امامي مرتخي+سيرفس سنسر التوابر

تبديل بطارية+صيانة للهيئة الامامية+صدام بلاستيك امامي مكسور

سيرفس الاكزوست+براغي البانة مفتوحة من قبل+رفرف خلفي يمين معدل

صبيغ:

كيت بلاستيك+البانة+رفرف خلفي يسار+رفرف خلفي يمين

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر
Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823