



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MAZDA CX-5	Date : 01-10-26
Plate No. :	Time : 4:27 PM 115164KM
Model : 2021 GREY	Type of Check : full check+paint
Color :	

CHASSI: JM7KFAWL2M0683684

	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Differentiell:

Engine:90% rear engine oil seal leak+service valve lifter+oil pump+service engine

change engine mounting

Gear: OK change gear box mounting

Differential:OK change rear differetial mounting

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+front fander l.side bend

rear iron bumper+mounting bend+change tyre+ailgnmnet

front iron bumper suspport r.side bend+front car fiexd accident

change front control arm bush+under the car cover broken

service exhoust+service tyre sensor

Paint:

kit plastic+bonnet+rear body door+front fander l.side+front fander r.side

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MAZDA CX-5	Date : 01-10-26
Plate No. : 736090	Time : 4:27 PM 115164KM
Model : 2021 GREY Color :	Type of Check : فحص شامل+صبغ

شاصي: JM7KFAWL2M0683684

فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
OK	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة:90% صوفة المكيئة الخلفية ليك+سيرفس لفتر الصبايات+طرمبة الزيت+سيرفس للمكيئة

تبدال كراسي المكيئة

جير: OK تبديل كرسي الجير

دفرنشات: OK تبديل كراسي الدفرنش الخلفي

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين بسيط+رفرف امامي يسار مطعوج

صدام حديد خلفي+الكراسي مطعوجين+تبدال توابر+ميزانية

قاعدة صدام حديد امامي يمين مطعوجة+يوجد دعمه مصلحة في مقدمة السيارة

تبدال بوشات اذراعة امامية+كفراة اسفل السيارة مكسورة

سيرفس الاكروست+سيرفس سنسر التوابر

صبغ:

كيت بلاستيك+البانة+باب الشبطة+رفرف امامي يسار+رفرف امامي يمين

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823