



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : KIA SELTOS	Date : 29-09-26
Plate No. :	Time : 11:51 AM 108707KM
Model : 2021	Type of Check : full check+paint
Color : WHITE	

CHASSI: MZBEP814XMN217817

	front	rear	center	scanner check
right	OK	head chassi small bend	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine: 89% change engine oil+filter+change engine mounting+service valve lifter+oil pump+service engine

Gear: OK change gear box mounting

Differential: OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+rear fander l.side+rear fander r.side small bend

front glass dent+front fander r.side small bend+radiator mounting bend+bonnet repair+bend

front grill bend+under the car little rust+change front control arm bush+front fander l.side repair

rear face bend+two door r.side repair+bend+front face small bend+service exhosut

canter pannel r.side repair+bend+change rear shock absorbar+front door l.side repair

Paint:

kit plastic+front fander l.side+front door l.side+two door r.side+bonnet+rear body door

* المحل غير مسؤول عن أى أعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : KIA SELTOS	Date : 29-09-26
Plate No. : 290135	Time : 11:51 AM 108707KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبيغ

شاصي: MZBEP814XMN217817

فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
	OK	راس شاصي مطعوج بسيط	OK	يمين
OK	OK	OK	OK	يسار

مكيانة+جير+دفرنش:

مكيانة: 89% - تبديل زيت+فلتر المكيانة+تبديل كراسي المكيانة+سيرفس لغتر الصبايات+طرمبة الزيت+سيرفس للمكيانة

جير: OK تبديل كرسي الجير

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيك بلاستيك مجرحين+منقرين بسيط+رفرف خلفي يسار+رفرف خلفي يمين مطعوجين بسيط

زجاج امامي منقر+رفرف امامي يمين مطعوج بسيط+كرسي الردياتور مطعوج+البانة معدلة+مطعوجة

شبكة امامي مطعوج+حلا بسيط اسفل السيارة+تبديل بوشات اذرعة امامية+رفرف امامي يسار معدل

واجهة خلفية مطعوجة+باب عدد 2 يمين معدل+مطعوجين+واجهة امامية مطعوجة بسيط+سيرفس الاكزوست

عامود بدي وسطي يمين معدل+مطعوج+تبديل جنبينات خلفية+باب امامي يسار معدل

صبيغ:

كيك بلاستيك+رفرف امامي يسار+باب امامي يسار+باب عدد 2 يمين+البانة+باب الشنطة

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823