



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MG-5	Date : 29-09-26
Plate No. :	Time : 3:57 PM 88936KM
Model : 2024	Type of Check : full check+paint
Color : WHITE	

CHASSI: LSJA36E3XRZ054981

	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:90% change engine mounting

Gear: service gear box

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+under the car cover broken+service A/C

rear plastic bumper+kit broken+march l.side repair+bend+march r.side repair

rear iron bumper bend+under the car+under chassi damage by stone

service all water system+temperature+rear fander l.side repair

rear door r.side+rear fander r.side repair+service tyre sensor+tyre ring scratch

air hoses cleaner fiex by clip+rear exhaust pipe bend

Paint:

kit plastic+rear door l.side+rear fander l.side+rear fander r.side+rear door r.side

march r.side+march l.side

* المحل غير مسؤول عن أى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

MG-5	29-09-26
Car :	Date :
282148	3:57 PM 88936KM
Plate No. :	Time :
2024 WHITE	فحص شامل+صبيغ
Model :	Type of Check :
Color :	

شاصي: LSJA36E3XRZ054981				
فحص الاسكانتر	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة:90% تبديل كراسي المكيئة

جير: سيرفس للجير

دفرنشات: OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كييت بلاستيك مجرحين+منقرين بسيط+كفر اسفل السيارة مكسور+سيرفس A/C

صدام بلاستيك خلفي+الكيت مكسورين+المارش يسار معدل+مطعوج+المارش يمين معدل

صدام حديد خلفي مطعوج+اسفل السيارة+اسفل الشاصي مضرين بالحصي

سيرفس نظام المياه+الحرارة+باب خلفي يسار+رقرف خلفي يسار معدلين

باب خلفي يمين+رقرف خلفي يمين معدلين+سيرفس سنسر التواير+رينجات التواير مجرحة

هوز فلتر الهواء مثبت بكليب+باب الاكزوست الخلفي مطعوج

صبيغ:

كييت بلاستيك+باب خلفي يسار+رقرف خلفي يسار+رقرف خلفي يمين+باب خلفي يمين

المارش يمين+المارش يسار

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823