



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : HYUNDAI H-1	Date : 30-09-26
Plate No. :	Time : 11:38 AM 116235KM
Model : 2021 WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: KMJWA37R5MU199486

	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine: 89% change engine oil+filter+service valve lifter+oil pump+service engine
change engine belt+bearing tensorer+change engine mounting

Gear: OK

Differential: differetial loose

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+rear fander r.side bend+repair
rear body door bend+front bumper lower kit loose+rear door l.side bend
change battery+service exhoust+change tyre+ailgnmmnet+over holl front suspension
service brake+tyre make vibration+service A/C

Paint:

kit plastic+rear fander r.side+1/2 rear door r.side

* المحل غير مسؤول عن أي اضرار قد تظهر بالسيارة

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car :	HYUNDAI H-1	Date :	30-09-26
Plate No. :	234496	Time :	11:38 AM 116235KM
Model :	2021	Color :	WHITE
Type of Check :	فحص شامل+صبيغ		

شاصي: KMJWA37R5MU199486				
فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكيئة+جير+دفرنش:

مكيئة: 89% تبديل زيت+فلتر المكيئة+سيرفس لفتر الصهايات+طرمبة الزيت+سيرفس للمكيئة

تبديل سيور المكيئة+بيرنج مشد سير المكيئة+تبديل كراسي المكيئة

جير: OK

دفرنشات: فراغ في المجموعة المتحركة

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستيك مجرحين+منقرين بسيط+رفرف خلفي يمين مطعوج+معدل

باب الشنطة مطعوج+كيت اسفل صدام امامي مرتخي+باب خلفي يسار مطعوج

تبديل بطارية+سيرفس الاكروست+تبديل توابير+ميزانية+صيانة للهيئة الامامية

سيرفس بريك+رجة بالتوابير+سيرفس A/C

صبيغ:

كيت بلاستيك+رفرف خلفي يمين+1/2 باب خلفي يمين

* المحل غير مسؤول عن اي اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823