


Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-11225	رقم الملصق	Vehicle type	SANG YONG	نوع المركبة
Chassis Number	KPTA0A18XEP121657	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	138932	دادعلا	Car Plate	599159	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	