اف بي جي الالمـــــــاني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : CHEVROLET CAPTIVA	Date : 10-11-26
Plate No. :	Time : 4:25 PM 70434KM
Model : 2023 Color : GREY	Type of Check : فحص شامل+صبغ

شاصي: LZWADAGA1PB001621

	امامي	خلفي	وسط	فحص الاسكانر
يمين	OK	OK	OK	OK
يسار	OK	OK	OK	

مكينة+جير+دفرنش:

~~مكينة:92% صوفة المكينة الخلفية نش بسيط~~

جير: رجة في الجير

دفرنشات:OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستك مجرحين+منقرين بسيط+رفرف خلفي يسار معدل

حلا بسيط اسفل السيارة+تبديل توايرر+ميزانية+مسح درمويلات

سيرفس سنسر التوايرر

صبغ:

~~كيت بلاستك+جنب يسار+جنب يمين~~

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.

شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب : 90823 الدوحة – قطر

Salwa Road, Tel:. 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823

اف بي جي الالمـــــــاني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : CHEVROLET CAPTIVA	Date : 10-11-26
Plate No. : 148288	Time : 4:25 PM 70434KM
Model : 2023 Color : GREY	Type of Check : full check+paint

CHASSI: LZWADAGA1PB001621

	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

~~Engine:92%~~ ~~rear engine oil seal little trace leak~~

Gear: gear box make vibration

Differential:OK

~~Body -Suspension-Notes:~~

body+kit plastic scratch+small dent+rear fander l.side repair

under the car little rust+change tyre+ailgnmnet+face brake disk

service tyre sensor

Paint:

~~kit plastic+all l.side+all r.side~~

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.

شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب : 90823 الدوحة – قطر

Salwa Road, Tel:. 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823