اف بي جي الالمـــــــاني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MAZDA CX-5	Date : 11-11-26
Plate No. :	Time : 1:39 PM 68774KM
Model : 2022 Color : RED	Type of Check : فحص شامل+صبغ

شاصي: JM7KFAWL5N0698083

	امامي	خلفي	وسط	فحص الاسكانر
يمين	OK	OK	OK	OK
يسار	OK	OK	OK	

مكينة+جير+دفرنش:

مكينة:93% ~~صوفة المكينة الخلفية نش~~

جير: OK

دفرنشات:OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستك مجرحين+منقرين بسيط+حلا بسيط اسفل السيارة

سيرفس الاكزوست+تبديل توايرز+ميزانية+تبديل لينك عامود توازن امامي

سيرفس بريك+تبديل بوشات اذرعة امامية

صبغ:

~~كيت بلاستك+رفرف خلفي يسار+باب الشنطة+رفرف خلفي يمين~~

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.

شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب : 90823 الدوحة – قطر

Salwa Road, Tel:. 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823

اف بي جي الالمـــــــاني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MAZDA CX-5	Date : 11-11-26
Plate No. : 487155	Time : 1:39 PM 68774KM
Model : 2022 Color : RED	Type of Check : full check+paint

CHASSI: JM7KFAWL5N0698083

	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:93% rear engine oil seal trace leak

Gear: OK

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+under the car little rust

service exhoust+change tyre+ailgnmnet+change front stabilizer link

service brake+change front control arm bush

Paint:

kit plastic+rear fander l.side+rear body door+rear fander r.side

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.

شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب : 90823 الدوحة – قطر

Salwa Road, Tel:. 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823