اف بي جي الالمـــــــاني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : HYUNDAI H-1	Date : 11-11-26
Plate No. :	Time : 1:50 PM 96539KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبغ

شاصي: KMJWA37RXMU198351

	امامي	خلفي	وسط	فحص الاسكانر
يمين	OK	OK	OK	OK
يسار	OK	OK	OK	

مكينة+جير+دفرنش:

مكينة:92% تصفية للمكينة

جير: سيرفس للجير

دفرنشات:OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستك مجرحين+منقرين بسيط+باب الشنطة مطعوج بسيط

البانة مطعوجة+تبديل بطارية+سيرفس الاكزوست+سيرفس سنسر التواير

تبديل تواير+ميزانية+سيرفس بريك+تبديل بوشات اذرعة امامية

صبغ:

كيت بلاستك+رفرف خلفي يمين

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.

شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب : 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel:. 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823

اف بي جي الالمـــــــاني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : HYUNDAI H-1	Date : 11-11-26
Plate No. : 223676	Time : 1:50 PM 96539KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: KMJWA37RXMU198351

	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

~~Engine:92%~~ tun up engine

Gear: service gear box

Differential:OK

~~Body -Suspension-Notes:~~

body+kit plastic scratch+small dent+rear body door small bend

bonnet bend+change battery+service exhoust+service tyre sensor

change tyre+ailgnmnet+change front control arm bush

Paint:

kit plastic+rear fander r.side

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.

شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب : 90823 الدوحة – قطر

Salwa Road, Tel:. 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823