اف بي جي الالمـــــــاني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MERCEDES BENZ VITO	Date : 25-10-26
Plate No. :	Time : 5:28 PM 69587KM
Model : 2021 Color : GREY	Type of Check : فحص شامل+صبغ

شاصي: W1WV0FEZ1M3813369

	امامي	خلفي	وسط	فحص الاسكانر
يمين	OK	OK	OK	OK
يسار	OK	OK	OK	

مكينة+جير+دفرنش:

مكينة:93%

جير: OK

دفرنشات:OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستك مجرحين+منقرين بسيط+باب خلفي يمين مطعوج بسيط

صبغ السقف مضرب+زجاج امامي مضرب عج+تبديل توابر+ميزانية

رينجات التوابر مجرحة

صبغ:

كيت بلاستك+رفرف خلفي يمين+باب امامي يسار

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.

شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب : 90823 الدوحة – قطر

Salwa Road, Tel:. 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823

اف بي جي الالمـــــــاني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MERCEDES BENZ VITO	Date : 25-10-26
Plate No. : 531597	Time : 5:28 PM 69587KM
Model : 2021 Color : GREY	Type of Check : full check+paint

CHASSI: W1WV0FEZ1M3813369

	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine93:%

Gear: OK

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+rear door r.side small bend

roof paint damage+front glass sand damage+change tyre+ailgnmnet

tyre ring scratch

Paint:

kit plastic+rear fander r.side+front door l.side

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.

شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب : 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel:. 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823