# اف بي جي الالمـــــــاني

# FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

| | |
|---|---|
| Car : COROLLA CROSS | Date : 11-11-26 |
| Plate No. : | Time : 11:15 AM 32010KM |
| Model : 2024 Color : SILVER | Type of Check : فحص شامل+صبغ |

شاصي: RKLKABAG5R0514245

| | امامي | خلفي | وسط | فحص الاسكانر |
|---|---|---|---|---|
| يمين | OK | OK | OK | OK |
| يسار | OK | OK | OK | |

**مكينة+جير+دفرنش:**

مكينة:95%

جير: OK

دفرنشات:OK

**البدي-بوشات-ملاحظات:**

البدي+كيت بلاستك مجرحين بسيط

تبديل توايرر+ميزانية

**صبغ:**

لا يوجد صبغ في البدي

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.

شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب : 90823 الدوحة – قطر

Salwa Road, Tel:. 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823

# اف بي جي الالمـــــــاني

# FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

| | |
|---|---|
| Car : COROLLA CROSS | Date : 11-11-26 |
| Plate No. : 924834 | Time : 11:15 AM 32010KM |
| Model : 2024 Color : SILVER | Type of Check : full check+paint |

**CHASSI: RKLKABAG5R0514245**

| | front | rear | center | scanner check |
|---|---|---|---|---|
| right | OK | OK | OK | OK |
| left | OK | OK | OK | |

**Engine-Gear-Diffrentiell:**

~~Engine:95%~~

Gear: OK

Differential:OK

**~~Body -Suspension-Notes:~~**

body+kit plastic small scratch

change tyre+ailgnmnet

**Paint:**

no body paint

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.

شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب : 90823 الدوحة – قطر

Salwa Road, Tel:. 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823