اف بي جي الالمـــــــاني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : PAJERO	Date : 10-11-26
Plate No. :	Time : 5:07 PM 95549KM
Model : 2022 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبغ

شاصي: JE4MRX2M8NJ705510

	امامي	خلفي	وسط	فحص الاسكانر
يمين	OK	OK	OK	OK
يسار	OK	OK	OK	

مكينة+جير+دفرنش:

مكينة:88%

جير: OK

دفرنشات:OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستك مجرحين+منقرين بسيط+حلا اسفل السيارة

سيرفس الاكزوست+تبديل توابر+ميزانية+صيانة للهيئة الامامية

مسح درمويلات+سيرفس A/C يوجد صوت

صبغ:

لا يوجد صبغ في البدي

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.

شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب : 90823 الدوحة – قطر

Salwa Road, Tel:. 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823

اف بي جي الالمـــــــاني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : PAJERO	Date : 10-11-26
Plate No. : 689649	Time : 5:07 PM 95549KM
Model : 2022 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: JE4MRX2M8NJ705510

	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:88%

Gear: OK

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+small dent+under the car rust

service exhoust+change tyre+ailgnmnet+over holl front suspension

face brake disk+service A/C make sound

Paint:

no body paint

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.

شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب : 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel:. 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823