اف بي جي الالمـــــــاني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : BMW-X1	Date : 12-11-26
Plate No. :	Time : 12:16 PM 34674KM
Model : 2022 Color : BLUE	Type of Check : فحص شامل+صبغ

شاصي: WBA71AA02N5V39310

	امامي	خلفي	وسط	فحص الاسكانر
يمين	OK	OK	OK	OK
يسار	OK	OK	OK	

مكينة+جير+دفرنش:

مكينة:95% ~~تبديل زيت+فلتر المكينة~~

جير: OK

دفرنشات:OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستك مجرحين بسيط+منقرين بسيط

صبغ:

~~لا يوجد صبغ في البدي~~

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.

شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب : 90823 الدوحة – قطر

Salwa Road, Tel:. 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823

اف بي جي الالمـــــــاني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : BMW-X1	Date : 12-11-26
Plate No. : 408892	Time : 12:16 PM 34674KM
Model : 2022 Color : BLUE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: WBA71AA02N5V39310

	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:95% change engine oil+filter

Gear: OK

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic small scratch+small dent

Paint:

no body paint

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.

شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب : 90823 الدوحة – قطر

Salwa Road, Tel:. 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823